

## AUTRES RISQUES

**BRUIT :** Surdit , fatigue

**TMS :** Tendinite,  
Lumbago, Sciatique...

**COUP DE CHALEUR,**

**CHUTE,**

**CHOC,  CRASEMENT**

**COUPURE,**

**INFECTION :**  
**T tanos...**

** LECTRISATION,**

**INCENDIE,  
EXPLOSION...**

## HYGI NE G N RALE

- Lavez vous les mains avant de manger, avant et apr s  tre all  aux toilettes...
- Utiliser la douche de l'entreprise.
- Ne fumez pas.
- Mangez  quilibr  et buvez au moins 1,5l d'eau par jour - Limitez votre consommation d'alcool.
- Dormez suffisamment.
- Pratiquez une activit  physique de loisir.
- Respectez votre **SUIVI M DICAL**.

## SANT  AU TRAVAIL


- Vous bénéficiez d'une visite m dicale du travail :
  - pour votre suivi r gulier
  -   votre demande
  -   la demande de l'employeur apr s un arr t de travail sup rieur   8 jours en cas d'accident du travail ou 21 jours en cas d'arr t maladie.

**SISTRY** Service Interentreprises de Sant   
au Travail de la R gion Yonnaise

Les Oudairies - Impasse Newton - BP 267  
85007 LA ROCHE SUR YON Cedex  
T l. : 02 51 37 06 68 - Fax 02 51 36 08 20

# Risques Professionnels ?

# Soudeurs, Vous  tes Concern s !



**SISTRY** Service Interentreprises de Sant   
au Travail de la R gion Yonnaise

# RISQUES LIÉS À LA SOUDURE

## PRÉVENTION

### CORPS ETRANGERS DANS L'OEIL

- Plaies de l'oeil

### RAYONNEMENTS UV - Infrarouges

- Coup d'arc
- Cataracte
- Perte de la vue
- Brûlures
- Cancer de la peau

### FUMÉES = GAZ + POUSSIÈRES

- Irritation des voies respiratoires
- Asthme
- Bronchite chronique
- Fibrose pulmonaire
- Cancer du poumon
- Fièvre du soudeur
- Intoxication *Au plomb, chrome, nickel, fer, solvants...*
- Asphyxie

### MÉTAL EN FUSION

- Brûlures

## COLLECTIVE



- Aspirer les fumées à la source (hotte, torche aspirante...)
- Ventiler les locaux mécaniquement
- Assurer la maintenance des systèmes de ventilation
- Utiliser les Rideaux écrans anti-UV
- Ne pas "claquer" les pièces au sol
- Ne pas utiliser la soufflette
- Nettoyer avec un aspirateur

## INDIVIDUELLE

- Protections auditives
- Lunettes de sécurité adaptées
- Masque ou écran de soudage
- Cagoule ventilée
- Gants
- Vêtements ignifugés
- Tablier
- Guêtres
- Chaussures de sécurité isolantes

